

Kościół Wszystkich Świętych

Data powstania: XVI wiek

Odnawiany i przebudowywany w XVIII wieku oraz 1862 i 1905 roku

Lokalizacja: Bojszów, gmina Rudziniec

Kościół jednonawowy, na ceglanej podmurówce.

Dach dwuspadowy, dwukalenicowy.

Nawa na planie kwadratu.

Na jej dachu kwadratowa wieżyczka szalowana deskami, kryta gontowym, namiotowym daszkiem z krzyżem.

Od wschodu do nawy przylega boczna kruchta – babiniec.

Od południowego-zachodu przybudówka ze schodami na chór muzyczny.

Ściany nawy wzmocnione lisicami i oszalowane deskami.

Na północnym wschodzie mniejsze, prostokątne prezbiterium, zamknięte trójboczną apsydą.

Od północy przylega do niego prostokątna zakrystia, kryta jednospadowym dachem.

Ściany prezbiterium wzmocnione lisicami i oszalowane deskami.

Apsyda oszalowana gontami.

Przy nawie, od południowego zachodu, trzykondygnacyjna wieża, szalowana deskami, o ścianach silnie zwężających się ku górze.

W najniższej kondygnacji - przyziemiu, kruchta.

W niej zadaszone wejście.

Nad kruchtą nadwieszona najwyższa kondygnacja mieszcząca dzwonnice tzw. izbica.

Wieża kryta gontowym, dachem namiotowym przechodzącym w ośmioboczny hełm zwieńczony krzyżem.

Okna w kościele wielopolowe.

W wieży dwa kwadratowe.

Po dwa prostokątne po obu stronach nawy i jedno w absydzie.

Dwa okna zamknięte półkoliście w prezbiterium.

Jedno prostokątne okienko oświetla chór.

Poniżej linii okien nawę i prezbiterium obiegają soboty czyli podcienia oparte na słupach, kryte gontem.

Od 1982 roku jest kościołem cmentarnym.

Wokół kościoła cmentarz porośnięty starodrzewem.

Całość otacza drewniany parkan.